



Orden de Trabajo N° 118706 - WEST ANTOFAGASTA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **KFW-50** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **2GDC159298**
K.M.S **91.849** **GRIS**
Vin **MR0FB8CD7H0326439**

Fecha OT : 28-07-2020 C.Costo : B1-03-01

Fecha Cierre : 28-07-2020 10:07:00

Detalle del Servicio

SE REALIZA CAMBIO DE FILTROS DE AIRE Y POLEN, LIMPIEZA DEL 5TO INYECTOR Y REGENERACION DEL DPF - SE PREPARA PARA ENVIO A SUC. ARICA

OT CONTACAR N° 30452

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	3435	\$ 3.435	EXISTENCIA	*REPUESTOS
A1531	filtro aire gun/4runner	1	5699	\$ 5.699	EXISTENCIA	*REPUESTOS
ACC265	baliza led azul	1	25706	\$ 25.706	EXISTENCIA	*ACCESORIOS
SERVRECEXT	recarga extintor 1 kg	1	3251	\$ 3.251	EXISTENCIA	*ACCESORIOS
ACC06	anticongelante menos	1	7143	\$ 7.143	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
16825-7	terminal ojo 4 mm	2	71	\$ 142	EXISTENCIA	*REPUESTOS
16844-2	terminal electr hembra	2	87	\$ 174	EXISTENCIA	*REPUESTOS
22033-2	huincha aisl negra	1	1076	\$ 1.076	EXISTENCIA	*HERR E

Total: \$ 46.626

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 46.626
IVA \$ 8.859
TOTAL \$ 55.485