



Orden de Trabajo N° 118728 - WEST ANTOFAGASTA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JDKH-22** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **1GD0086727**
K.M.S **63.837** **ROJO ME**
Vin **MR0KA8CD6G1421164**

Fecha OT : 13-08-2020 C.Costo : B1-02-01

Fecha Cierre : 13-08-2020 08:44:33

Detalle del Servicio

SE REALIZA LIMPIEZA DE 5TO INYECTOR - REGENERACIÓN DEL DPF - SE REPARA PERTIGA -
INSTALACIÓN FUNDA DE BALIZA, CAMBIO DE NEUMATICO DE REPUESTO.
CHEQUEO GENERAL.

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
ACC194	set de emergencia	1	8344	\$ 8.344	EXISTENCIA	*ACCESORIOS
ACC48	funda baliza	1	6391	\$ 6.391	EXISTENCIA	*ACCESORIOS
1237	limpia contacto electrico	1	4184	\$ 4.184	EXISTENCIA	*HERR E
H4	ampolleta halogeno h4	2	1470	\$ 2.940	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 21.859

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 21.859

IVA \$ 4.153

TOTAL \$ 26.012