



Orden de Trabajo N° 118764 - WEST IQUIQUE

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JDKH-27** Año **2016**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **1111**
K.M.S **128.966** **ROJO**
Vin **MR0KA8CD9G1421157**

Fecha OT : 01-09-2020 C.Costo : B1-02-02

Fecha Cierre : 01-09-2020 15:39:19

Detalle del Servicio

SE REALIZA MANTENCION POR KILOMETRAJE - LIMPIEZA DEL 5TO INYECTOR, REGENERACION DEL DPF -
CHEQUEO GENERAL EN FECHA 26-08-2020

OT CONTACAR N° 31024

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
W712/19	filtro aceite toyota	1	1917	\$ 1.917	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	2393	\$ 2.393	EXISTENCIA	*REPUESTOS
A1531	filtro aire gun/4runner	1	5273	\$ 5.273	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP00635	filtro com. toyota gun	1	8454	\$ 8.454	EXISTENCIA	*REPUESTOS
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	2872	\$ 22.976	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
INS0000003	buzo papel	1	2225	\$ 2.225	EXISTENCIA	*EPP
1237	limpia contacto electrico	1	4190	\$ 4.190	EXISTENCIA	*HERR E
EPP0137	guante quirurjico	2	128	\$ 256	EXISTENCIA	*EPP

Total: \$ 47.684

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 47.684

IVA \$ 9.060

TOTAL \$ 56.744