



Orden de Trabajo N° 118766 - WEST IQUIQUE

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **KFJJ-11** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **DSFGSFSD**
K.M.S **64.010** **ROJO**
Vin **FDGSGSGSDGFDSHSRD**

Fecha OT : 01-09-2020 C.Costo : B1-02-02

Fecha Cierre : 01-09-2020 16:10:39

Detalle del Servicio

SE REALIZA LIMPIEZA DEL 5TO INYECTOR, REGENERACION DEL DPF- REPARACION DE RADIO-
REGULACION DE FRENOS- CAMBIO DE NEUMATICOS- CAMBIO DE AMPOLLETAS
CHEQUEO GENERAL. EN FECHA 27-08-2020

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
SERVREEXT	recarga extintor 1 kg	1	3223	\$ 3.223	EXISTENCIA	*ACCESORIOS

Total: \$ 3.223

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 3.223
IVA \$ 612
TOTAL \$ 3.835