

ORDEN DE TRABAJO N° 118823 - WEST ANTOFAGASTA

Datos del cliente

Tipo Trabajo : REP.GENERAL

Datos del Vehículo

Rut **79578880-8**
Nombre **SOC.DE INVERSIONES LAS VEGAS LTDA**
Dirección **AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225**
Teléfono **Celular**
Ciudad **LA SERENA**
Email

Patente **KXHB-36** Año **2019**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor
K.M.S **39.140** **ROJO**
Vin **8AJKA8CDXK3180476**

Con Cita **NO** CCosto **B1-03-01**
Folio Cita **RAC OFC**

Valor Aproximado
Nuevo Valor

Accesorios del Vehículo

- | | |
|---|---|
| ☒ Documentos | ☒ Triangulos |
| ☒ Antena | ☒ Encendedor |
| ☒ Llaves | ☒ Rueda Repuesto |
| ☒ Espejo Int. | ☒ Gata |
| ☒ Espejo Ext. | ☒ Herramientas |
| ☒ Plumillas | ☒ Cinturon Seg. |
| ☒ Pisos | ☒ Tapa Bencina |
| ☒ Tapa Radiador | ☒ Tapa Rueda 1234 |
| ☒ Extintor | ☒ Panel de Radio |
| ☒ Botiquin | ☒ Radio |

Nivel de Bencina

1/4



Cargo orden de Trabajo

Cliente

Fecha y Hora Ingreso a Taller

07-10-2020 / 15:12:49

Compromiso de entrega

08-10-2020 / 15:11

Nueva Fecha

--	--	--

Mantenición de Kms.

SSB:

Cono N° 1


Detalle del Servicio

REVISIÓN GENERAL POR NUEVO CONTRATO PUGA.
SE INSTALA SEPARADOR COVID EN RCA (FE 2463).

REVISIÓN AMORTIGUADOR IZQUIERDO POR GOLPE.

OT CONTACAR 31682.-

DIEGO RAU R.
Jefe de Zona Norte
WEST RENT A CAR



Historial de servicio

Mant.KM	Fecha	KM.	OT
	23/09/2020	33.315	118809-WES
	19/08/2020	32.431	118735-WES
	16/03/2020	31.988	114441-WES

Observación Mecánico

REBAJADA

CERRADA

Firma Cliente

Supervisor Antofagasta

**SOC. DE INVERSIONES LAS VEGA LTDA**

AV.FRANCISCO DE AGUIRRE 0225

051-2226171

LA SERENA

Fecha Emisión 07-10-2020

Folio SSB 24235

SOLICITUD SALIDA DE BODEGA

Solicitante SUPERVISOR ANTOFAGASTA
Bodega BODEGA ANTOFAGASTA
Cargo a O.T, N° 118823 (WEST ANTOFAGASTA) Fecha:07/10/2020

Código	Descripción	Ubicación	Cantidad
1709N	seguro rueda gota 21 mm corto	SIN UBICACION	24,0
16526-4	fusible mini 10 amp.	SIN UBICACION	4,0
509017	ampolleta c/pescado 12v/1.2w chica	SIN UBICACION	3,0
16825-7	terminal ojo 4 mm	SIN UBICACION	3,0

Confeccionado por : YN


DIEGO RAU R.
Jefe de Zona Norte
WEST RENT A CAR

**SOC. DE INVERSIONES LAS VEGA LTDA**

AV.FRANCISCO DE AGUIRRE 0225

051-2226171

LA SERENA

Fecha Emisión 07-10-2020

Folio Salida 24211

Folio SSB 24235

SALIDA DE BODEGA

Solicitante SUPERVISOR ANTOFAGASTA
Bodega BODEGA ANTOFAGASTA
Cargo a O.T, N° 118823 (WEST ANTOFAGASTA) Fecha:07/10/2020
Patente KXHB-36

Código	Descripción	Ubicación	Cantidad	P.Medio	Total
1709N	seguro rueda gota 21 mm corto	SIN UBICACION	24,0	427,0	\$ 10.248
16526-4	fusible mini 10 amp.	SIN UBICACION	4,0	361,0	\$ 1.444
509017	ampolleta c/pescado 12v/1.2w chica	SIN UBICACION	3,0	331,0	\$ 993
16825-7	terminal ojo 4 mm	SIN UBICACION	3,0	67,0	\$ 201
					\$ 12.886

DIEGO RAU R.
Jefe de Zona Norte
WEST RENT A CAR

Despachado por

Revisado por

Recbido por

Contabilidad

**SOC. DE INVERSIONES LAS VEGA LTDA**

AV.FRANCISCO DE AGUIRRE 0225

051-2226171

LA SERENA

Fecha Emisión 08-10-2020

Folio SSB 24273

SOLICITUD SALIDA DE BODEGA

Solicitante SUPERVISOR ANTOFAGASTA
Bodega BODEGA ANTOFAGASTA
Cargo a O.T, N° 118823 (WEST ANTOFAGASTA) Fecha:07/10/2020

Código	Descripción	Ubicación	Cantidad
ACC408	mampara proteccion int. hilux/ terrano	SIN UBICACION	1,0
1709N	seguro rueda gota 21 mm corto	SIN UBICACION	24,0

Confeccionado por : YN

DIEGO RAU R.
Jefe de Zona Norte
WEST RENT A CAR

**SOC. DE INVERSIONES LAS VEGA LTDA**

AV.FRANCISCO DE AGUIRRE 0225

051-2226171

LA SERENA

Fecha Emisión 08-10-2020

Folio Salida 24249

Folio SSB 24273

SALIDA DE BODEGA

Solicitante SUPERVISOR ANTOFAGASTA
Bodega BODEGA ANTOFAGASTA
Cargo a O.T, N° 118823 (WEST ANTOFAGASTA) Fecha:07/10/2020
Patente KXHB-36

Código	Descripción	Ubicación	Cantidad	P.Medio	Total
ACC408	mampara proteccion int. hilux/ terrano	SIN UBICACION	1,0	40.000,0	\$ 40.000
1709N	seguro rueda gota 21 mm corto	SIN UBICACION	24,0	427,0	\$ 10.248
					\$ 50.248

DIEGO RAU R.
Jefe de Zona Norte
WEST RENT A CAR

Despachado por

Revisado por

Recbido por

Contabilidad



Orden de Trabajo N° 118823 - WEST ANTOFAGASTA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **KXHB-36** Año **2019**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor
K.M.S **39.140** **ROJO**
Vin **8AJKA8CDXK3180476**

Fecha OT : 07-10-2020 C.Costo : B1-03-01

Fecha Cierre : 07-10-2020 15:12:49

Detalle del Servicio

REVISIÓN GENERAL POR NUEVO CONTRATO PUGA.
SE INSTALA SEPARADOR COVID EN RCA (FE 2463).

REVISIÓN AMORTIGUADOR TZOQUERDO POR GOLPE

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
1709N	seguro rueda gota 21 mm	24	427	\$ 10.248	EXISTENCIA	*ACCESORIO
16526-4	fusible mini 10 amp.	4	361	\$ 1.444	EXISTENCIA	*REPUESTOS
509017	ampolleta c/pescado	3	331	\$ 993	EXISTENCIA	*REPUESTOS
16825-7	terminal ojo 4 mm	3	67	\$ 201	EXISTENCIA	*REPUESTOS
ACC408	mampara proteccion int.	1	40000	\$ 40.000	EXISTENCIA	*ACCESORIO
1709N	seguro rueda gota 21 mm	24	427	\$ 10.248	EXISTENCIA	*ACCESORIO

Total: \$ 63.134

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 63.134

IVA \$ 11.995

TOTAL \$ 75.129

DIEGO RAUR.
Jefe de Zona Norte
WEST RENT A CAR