



Orden de Trabajo N° 123553 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JDKH-16** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X2**
Motor **11111111111**
K.M.S **131.720** **ROJO**
Vin **MR0EB8DDXH0590491**

Fecha OT : 20-10-2020 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 20-10-2020 10:13:59

Detalle del Servicio

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE LUCES, REGULACION DE FRENOS, REVISION DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, REVISION DE FILTRO DE AIRE Y CABINA

OT CONTACAR N°31953

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	2758	\$ 19.306	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota	1	1826	\$ 1.826	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	3341	\$ 3.341	EXISTENCIA	*REPUESTOS
A1531	filtro aire gun/4runner	1	4725	\$ 4.725	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP00635	filtro com. toyota gun	1	7495	\$ 7.495	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 36.693

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 36.693

IVA \$ 6.972

TOTAL \$ 43.665