



Orden de Trabajo N° 123567 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **KDTR-10** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **COROLLA**
Motor **2ZR2638678**
K.M.S **60.963** **BLANCO**
Vin **5YBU8HE1JP727246**

Fecha OT : 03-11-2020 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 03-11-2020 16:49:50

Detalle del Servicio

cambio de aceite y filtro de aceite, cambio de filtro de aire, rotacion de neumaticos, revision de luces, regulacion de frenos
ot contactar N°32340

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	4	2748	\$ 10.992	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W68/80	filtro aceite yaris sedan	1	2801	\$ 2.801	EXISTENCIA	*REPUESTOS
C2419	filtro aire yaris/ corola	1	4383	\$ 4.383	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 18.176

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 18.176
IVA \$ 3.453
TOTAL \$ 21.629