



Orden de Trabajo N° 123568 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JDKL-34** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **COROLLA**
Motor **2ZR2166977**
K.M.S **109.120** **PLATEADO**
Vin **5YFBU8HE6HP531135**

Fecha OT : 04-11-2020 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 04-11-2020 13:20:06

Detalle del Servicio

PARACHOQUE DELANTERO CON DAÑO PARTE IZQUIERDA, ALARMA EN PANEL
OT CONTACAR: N° 32537 SE CAMBIA FAROL TRASERO LADO LH

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtible</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
1060	farol tras 17-250	1	28571	\$ 28.571	EXISTENCIA	*REPUESTOS
SERVREEXT	recarga extintor 1 kg	1	3220	\$ 3.220	EXISTENCIA	*ACCESORIOS

Total: \$ 31.791

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 31.791
IVA \$ 6.040
TOTAL \$ 37.831