



Orden de Trabajo N° 123577 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **LVXP-69** Año **2020**
Marca **TOYOTA**
Modelo **NEW HILUX 2,4 4X4**
Motor **2GDG072238**
K.M.S **26.700** **BLANCO**
Vin **8AJFB8CD3K1593253**

Fecha OT : 13-11-2020 C.Costo : B1-17-01

Fecha Cierre : 13-11-2020 13:15:35

Detalle del Servicio

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, CAMBIO DE FILTRO DE POLEN, REVISION DE LUCES, REVISION DE NIVELES DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS, DIFERENCIOALES, REGULACION DE FRENOS.
OT CONTACAR N° 32594

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	2735	\$ 19.145	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota	1	1894	\$ 1.894	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	2379	\$ 2.379	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 23.418

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 23.418
IVA \$ 4.449
TOTAL \$ 27.867