



Orden de Trabajo N° 118872 - WEST IQUIQUE

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **LVWX-93** Año **2020**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.8 4X4**
Motor **1GDG142014**
K.M.S **28.300** **ROJO**
Vin **8AJKA3CD3L3074357**

Fecha OT : 25-11-2020 C.Costo : B1-02-01

Fecha Cierre : 25-11-2020 18:41:59

Detalle del Servicio

Mantenion por km (28.300), cambio de filtro aceite, filtro combustible, filtro aire y filtro de polen.

Proveedor: Javier Taucare Taucare (15.002.388-2).

Taller West Iquique

Cambio de cubre baliza v cambio de extintor 1 kg.

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
MANOOBRA12	serv. mano obra tercero	1	166750	\$ 166.750	EXISTENCIA	*MANO OBRA
ACC48	funda baliza	1	5269	\$ 5.269	EXISTENCIA	*ACCESORIOS
SERVREEXT	recarga extintor 1 kg	1	3297	\$ 3.297	EXISTENCIA	*ACCESORIOS

Total: \$ 175.316

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 175.316
IVA \$ 33.310
TOTAL \$ 208.626