



Orden de Trabajo N° 123588 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **GFZL-68** Año **2014**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X2**
Motor **2KDA334144**
K.M.S **163.684** **GRIS**
Vin **MR0ER32G5E6041155**

Fecha OT : 27-11-2020 C.Costo : B2-07-49

Fecha Cierre : 27-11-2020 18:32:29

Detalle del Servicio

MANTENCION POR KM
CAMBIO DE ACEITE MAS FILTROS
REVISION NIVELES Y LUCES
CAMBIO DE PASTILLAS Y RECTIFICACION DISCOS

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	2730	\$ 19.110	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
GYU245/75R16	neum goodyear 245/75	4	82780	\$ 331.120	CONTROL DE	*CONTROL DE
SERVRECT.	rectificado disco	1	7734	\$ 7.734	EXISTENCIA	*REPUESTOS
W712/19	filtro aceite toyota	1	1881	\$ 1.881	EXISTENCIA	*REPUESTOS
PU835X	filtro comb. toyota kun	1	3218	\$ 3.218	EXISTENCIA	*REPUESTOS
596-3	pastilla freno tailandesa	1	18300	\$ 18.300	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 381.363

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 381.363
IVA \$ 72.459
TOTAL \$ 453.822