

Fundo Panqueco Sector Puerto Nuevo - La Unión

<http://www.salfasur.cl> - e-Mail : info@salfasur.cl

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Valor
1061001	Lub-XTeer DieseLUltra 5W30 API SN/CF _6L - HYUNDAI	1,00	32.810	12.140	20.670
1011003	Lub-XTeer DieseLUltra 5W30 API SN/CF _1L - HYUNDAI	1,00	6.545	2.422	4.123
SS0112	Ser-MANO DE OBRA SERVICIOS	1,00	8.400	840	7.560
SS0121	Ser-ROTACION NTCO. CAMIONETA	4,00	926	370	3.334

Neto	35.687
I.V.A.	6.781
Total	42.468

