



Orden de Trabajo N° 123600 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **HCVW-15** Año **2015**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X2**
Motor **2KDA698107**
K.M.S **176.634** **ROJO**
Vin **MR0ER32G7F6049887**

Fecha OT : 10-12-2020 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 10-12-2020 16:44:30

Detalle del Servicio

MANTENCION POR KM
CAMBIO DE ACEITE MAS FILTRO
CAMBIO DISCOS DELANTEROS
CAMBIO DE PASTILLAS

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	2713	\$ 18.991	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota	1	1926	\$ 1.926	EXISTENCIA	*REPUESTOS
C23107	filtro aire toyota kun	1	13430	\$ 13.430	EXISTENCIA	*REPUESTOS
596-3	pastilla freno tailandesa	1	18631	\$ 18.631	EXISTENCIA	*REPUESTOS
435120K230	disco freno toyota gun	1	22978	\$ 22.978	EXISTENCIA	*REPUESTOS
PU835X	filtro comb. toyota kun	1	3367	\$ 3.367	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 79.323

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 79.323
IVA \$ 15.071
TOTAL \$ 94.394