



Orden de Trabajo N° 123636 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **KWXY-13** Año **2019**
Marca **TOYOTA**
Modelo **NEW HILUX 2,4 4X4**
Motor **2DGC340983**
K.M.S **102.393** **GRIS**
Vin **MR0FB8CDXJ0321791**

Fecha OT : 12-01-2021 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 14-01-2021 16:08:49

Detalle del Servicio

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, SERVICIO DE SCANNER Y REGENERACION, REVISION DE FRENOS, REVISION DE LUCES

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	1	6418	\$ 6.418	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota	1	2647	\$ 2.647	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 9.065

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 9.065
IVA \$ 1.722
TOTAL \$ 10.787