



Orden de Trabajo N° 118268 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JB JT-61** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **1111**
K.M.S **130.445** **ROJO**
Vin **MR0K8CD4G1421194**

Fecha OT : 07-01-2021 C.Costo : B1-10-01

Fecha Cierre : 07-01-2021 09:30:13

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 130.445.
CAMBIO DE ACEITE 5W30
CAMBIO DE FILTROS DE CEITE AIRE Y POLEN
CAMBIO AMPOLLETA H4

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	7038	\$ 56.304	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
HU6006Z	filtro aceite corolla	1	5592	\$ 5.592	EXISTENCIA	*REPUESTOS
A1531	filtro aire gun/4runner	1	8404	\$ 8.404	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	6000	\$ 6.000	EXISTENCIA	*REPUESTOS
H4	ampolleta halogeno h4	1	3319	\$ 3.319	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 79.619

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 79.619
IVA \$ 15.128
TOTAL \$ 94.747