



Orden de Trabajo N° 124357 - WEST ANTOFAGASTA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **KRWF-27** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X2**
Motor **2GDC237683**
K.M.S **95.398** **ROJO**
Vin **8AJEB8DD7J4211586**

Fecha OT : 17-02-2021 C.Costo : B1-03-01

Fecha Cierre : 17-02-2021 14:54:11

Detalle del Servicio

Se cambia pertiga (funcionando ok)- se revisa sistema electrico (funcionando ok) - se repone funda de baliza - se limpia quinto inyector y regenera DPF.

Baliza (funcionando ok) - chequeo general de luces (funcionando ok)

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
ACC68	pertiga 8 pies	1	64367	\$ 64.367	EXISTENCIA	*ACCESORIOS
ACC48	funda baliza	1	4818	\$ 4.818	EXISTENCIA	*ACCESORIOS
16520-2	fusible paleta med 10	2	35	\$ 70	EXISTENCIA	*REPUESTOS
S/COD 16	cubre volante grande	1	4000	\$ 4.000	EXISTENCIA	*ACCESORIOS

Total: \$ 73.255

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 73.255

IVA \$ 13.918

TOTAL \$ 87.173