



Orden de Trabajo N° 123677 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHFX-23** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GDG153484**
K.M.S **16.177** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD7L1514896**

Fecha OT : 18-02-2021 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 18-02-2021 15:12:34

Detalle del Servicio

CAMBIO DE ACEITE
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
CAMBIO DE FILTRO DE POLENCAMBIO DE AMPOLLETA H16 NEBLINERO

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	4177	\$ 29.239	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	3717	\$ 3.717	EXISTENCIA	*REPUESTOS
W712/19	filtro aceite toyota	1	2365	\$ 2.365	EXISTENCIA	*REPUESTOS
A1531	filtro aire gun/4runner	1	6149	\$ 6.149	EXISTENCIA	*REPUESTOS
H16	ampolleta halogena h16	1	10727	\$ 10.727	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 52.197

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 52.197
IVA \$ 9.917
TOTAL \$ 62.114