



Orden de Trabajo N° 123682 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JDKX-92** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **2GDC065225**
K.M.S **194.000** **ROJO**
Vin **MR0KB8CD0H1113891**

Fecha OT : 24-02-2021 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 24-02-2021 17:36:15

Detalle del Servicio

CAMBIO DE 1 NEUMATICO MAL ESTADO
CAMBIO DE BATERIA

MANTENCION POR KM

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
DNN225/70R17	neum dunlop 225/70r17	1	54538	\$ 54.538	EXISTENCIA	*NEUMATICO
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3994	\$ 27.958	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota	1	2365	\$ 2.365	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	3718	\$ 3.718	EXISTENCIA	*REPUESTOS
A1531	filtro aire gun/4runner	1	6149	\$ 6.149	EXISTENCIA	*REPUESTOS
SMF57220	baterias toyota gun	1	62941	\$ 62.941	EXISTENCIA	*BATERIAS

Total: \$ 157.669

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 157.669
IVA \$ 29.957
TOTAL \$ 187.626