



Orden de Trabajo N° 124369 - WEST ANTOFAGASTA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JHRZ-45** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **1GD4079687**
K.M.S **85.171** **ROJO**
Vin **MR0KA8CD3G1421154**

Fecha OT : 01-03-2021 C.Costo : B1-03-01

Fecha Cierre : 01-03-2021 08:43:15

Detalle del Servicio

Se realiza cambio de 5to inyector - regeneración del DPF- chequeo general de niveles, liuces y frenos - aseo y lavado.

OT CONTACAR N° 35766

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
1237	limpia contacto electrico	1	4190	\$ 4.190	EXISTENCIA	*HERR E
SERVREEXT	recarga extintor 1 kg	1	3048	\$ 3.048	EXISTENCIA	*ACCESORIOS
2371011010	5º inyector gun	1	335823	\$ 335.823	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 343.061

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 343.061
IVA \$ 65.182
TOTAL \$ 408.243