



Orden de Trabajo N° 126310 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **LDBD-80** Año **2019**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.8 4X4**
Motor **1GDG065391**
K.M.S **53.165** **ROJO**
Vin **8AJKA8CD2K3181167**

Fecha OT : 10-03-2021 C.Costo : B2-07-01

Fecha Cierre : 11-03-2021 12:30:57

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 53.165.

CAMBIO DE ACEITE 5W30 8 LTS.
CAMBIO DE FILTROS ACEITE Y AIRE.

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>			
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota	EXISTENCIA	*REPUESTOS
A1531	filtro aire gun/4runner	EXISTENCIA	*REPUESTOS
H4	ampolleta halogeno h4	EXISTENCIA	*REPUESTOS