



Orden de Trabajo N° 127364 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHFX-42** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **2GDG153352**
K.M.S **16.442** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD2L1514885**

Fecha OT : 27-03-2021 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 28-03-2021 00:29:55

Detalle del Servicio

Cambio de aceite y filtro de aceite
Cambio de filtro de aire
Cambio filtro de Polen
Revisión de frenos y regulación

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3236	\$ 22.652	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
A1531	filtro aire gun/4runner	1	5655	\$ 5.655	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	3311	\$ 3.311	EXISTENCIA	*REPUESTOS
W712/19	filtro aceite toyota	1	2164	\$ 2.164	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 33.782

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 33.782

IVA \$ 6.419

TOTAL \$ 40.201