



Orden de Trabajo N° 127366 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JDKX-92** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **2GDC065225**
K.M.S **216.470** **ROJO**
Vin **MR0KB8CD0H1113891**

Fecha OT : 29-03-2021 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 29-03-2021 18:55:56

Detalle del Servicio

CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS Y PASTILLAS POR DESGASTE EXCESIVO

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
1476N	disco freno tailandes	2	33776	\$ 67.552	EXISTENCIA	*REPUESTOS
497-3	pastilla tailandesa alt	1	20790	\$ 20.790	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 88.342

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 88.342
IVA \$ 16.785
TOTAL \$ 105.127