



Orden de Trabajo N° 124407 - WEST ANTOFAGASTA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **HYSR-98** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **2GDC061150**
K.M.S **152.623** **ROJO**
Vin **MR0KB8CD9H1113839**

Fecha OT : 30-03-2021 C.Costo : B1-03-01

Fecha Cierre : 30-03-2021 14:25:50

Detalle del Servicio

SE REALIZA REPOSICIÓN DE VIDRIO A PUERTA TRASERA IZQUIERDA.

OT CONTACAR N° 36675

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
13488	vidrio puerta trasera lh	1	55000	\$ 55.000	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 55.000

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 55.000
IVA \$ 10.450
TOTAL \$ 65.450