



Orden de Trabajo N° 126327 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente KPKV-42 Año 2018
Marca TOYOTA
Modelo HILUX 4X4
Motor 111111
K.M.S 103.514 GRIS
Vin MR0EB8DD3J0592122

Fecha OT : 06-04-2021 C.Costo : B1-10-01

Fecha Cierre : 06-04-2021 14:38:28

Detalle del Servicio

MANTENCION POR KILOMETRAJE DE 103514 KM Y LIMPIEZA DE 5TO INYECTOR

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	3236	\$ 25.888	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota	1	2164	\$ 2.164	EXISTENCIA	*REPUESTOS
A1531	filtro aire gun/4runner	1	5379	\$ 5.379	EXISTENCIA	*REPUESTOS
H4	ampolleta halogeno h4	2	1702	\$ 3.404	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 36.835

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 36.835

IVA \$ 6.999

TOTAL \$ 43.834