



Orden de Trabajo N° 126329 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente LVXP-70 Año 2020
Marca TOYOTA
Modelo HILUX 2.4 4X4
Motor 2GDG079499
K.M.S 69.193 BLANCO
Vin 8AJFB8CD1K1593526

Fecha OT : 09-04-2021 C.Costo : B1-10-01

Fecha Cierre : 09-04-2021 10:52:14

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 69.193.
CAMBIO DE ACEITE 5W30 5LTS.
CAMBIO DE FILTROS ACEITE, AIRE, POLEN

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	3236	\$ 25.888	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota	1	2241	\$ 2.241	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	3218	\$ 3.218	EXISTENCIA	*REPUESTOS
A1531	filtro aire gun/4runner	1	5379	\$ 5.379	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 36.726

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 36.726

IVA \$ 6.978

TOTAL \$ 43.704