



Orden de Trabajo N° 127407 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **GHBG-77** Año **2014**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X2**
Motor **2KDA306835**
K.M.S **179.365** **GRIS**
Vin **MR0ER32G1E6040603**

Fecha OT : 10-05-2021 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 10-05-2021 00:23:41

Detalle del Servicio

Sanitizado / Cambio: Aceite / filtro de aceite / filtro de Polen/ filtro de aire

Revisión de frenos y freno de mano Revisión de luces Revisión de niveles de refrigerante, líquido de frenos, aceite hidráulico

Limpieza de Bornes

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3124	\$ 21.868	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota	1	1953	\$ 1.953	EXISTENCIA	*REPUESTOS
PU835X	filtro comb. toyota kun	1	4202	\$ 4.202	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	3318	\$ 3.318	EXISTENCIA	*REPUESTOS
596-3	pastilla freno tailandesa	1	21459	\$ 21.459	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 52.800

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 52.800

IVA \$ 10.032

TOTAL \$ 62.832