



Orden de Trabajo N° 127455 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHFX-48** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GDG153202**
K.M.S **29.984** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD8L1514874**

Fecha OT : 26-05-2021 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 26-05-2021 23:00:11

Detalle del Servicio

Sanitizado / Cambio: Aceite / filtro de aceite / filtro de aire

Rotacion de neumaticos

Revisión de frenos y freno de mano Revisión de luces Revisión de niveles de refrigerante, líquido de frenos, aceite hidráulico

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3087	\$ 21.609	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota	1	1953	\$ 1.953	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	3261	\$ 3.261	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 26.823

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 26.823

IVA \$ 5.096

TOTAL \$ 31.919