



Orden de Trabajo N° 126372 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente JSWK-65 Año 2017
Marca TOYOTA
Modelo HILUX 4X2
Motor 2GDC201723
K.M.S 144.600 ROJO
Vin MR0EB8DD5J0591389

Fecha OT : 01-06-2021 C.Costo : B1-10-01

Fecha Cierre : 01-06-2021 19:41:22

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 144600.
CAMBIO DE ACEITE 5W30 8 LTS
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y AIRE
CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENTE

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	3037	\$ 24.296	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota	1	1953	\$ 1.953	EXISTENCIA	*REPUESTOS
A1531	filtro aire gun/4runner	1	5355	\$ 5.355	EXISTENCIA	*REPUESTOS
497-3	pastilla tailandesa alt	1	17412	\$ 17.412	EXISTENCIA	*REPUESTOS
H4	ampolleta halogeno h4	1	1394	\$ 1.394	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 50.410

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 50.410
IVA \$ 9.578
TOTAL \$ 59.988