



Orden de Trabajo N° 126406 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **LVXP-70** Año **2020**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GDG079499**
K.M.S **84.860** **BLANCO**
Vin **8AJFB8CD1K1593526**

Fecha OT : 13-07-2021 C.Costo : B1-10-01

Fecha Cierre : 13-07-2021 14:45:49

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 84.860.

CAMBO DE ACEITE 54W30 8 LTS.

CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE Y AIRE.

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	3037	\$ 24.296	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota	1	2220	\$ 2.220	EXISTENCIA	*REPUESTOS
A1531	filtro aire gun/4runner	1	5814	\$ 5.814	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 32.330

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 32.330

IVA \$ 6.143

TOTAL \$ 38.473