



Orden de Trabajo N° 131062 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **HCVW-15** Año **2015**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X2**
Motor **2KDA698107**
K.M.S **199.000** **ROJO**
Vin **MR0ER32G7F6049887**

Fecha OT : 12-08-2021 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 12-08-2021 14:05:56

Detalle del Servicio

Unidad ingresa a taller por Mantenición por kilometraje

Sanitizado / Cambio: Aceite / filtro de aceite / filtro de Polen/ filtro de aire

Revisión de frenos y freno de mano Revisión de luces Revisión de niveles de refrigerante, líquido de frenos, aceite

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtible</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3164	\$ 22.148	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota kun /	1	2123	\$ 2.123	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 24.271

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 24.271

IVA \$ 4.611

TOTAL \$ 28.882