



Orden de Trabajo N° 126423 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JWCH-85** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X2**
Motor **2GDC231990**
K.M.S **165.133** **BLANCO**
Vin **MR0EB8DD1J0591616**

Fecha OT : 09-08-2021 C.Costo : B1-10-01

Fecha Cierre : 09-08-2021 18:19:39

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 165133.
CAMBIO DE ACEITE 5W30 8LTS.
CAMBIO DE FILTROS ACEITE, AIRE Y POLEN

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	3137	\$ 25.096	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota kun /	1	2219	\$ 2.219	EXISTENCIA	*REPUESTOS
1780121050	filtro aire corolla 2016	1	2401	\$ 2.401	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	3736	\$ 3.736	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 33.452

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 33.452

IVA \$ 6.356

TOTAL \$ 39.808