



Orden de Trabajo N° 126688 - WEST CALAMA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **LVWX-92** Año **2020**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.8 4X4**
Motor **1GDG141965**
K.M.S **47.792** **ROJO**
Vin **8AJKA3CD0L3074350**

Fecha OT : 10-08-2021 C.Costo : B1-04-01

Fecha Cierre : 11-08-2021 18:25:49

Detalle del Servicio

UNIDAD CON PROBLEMAS DE PARTIDA Y TESTIGOS ENCENDIDFOS CHECK ENGINE SENSOR MAF ETC, SE ENVIA SERVICIO EN TERRENO DE MECANICO EXT CACH A PARQUE EOLICO, SE LIMPIAN E ELIMINAN TESTIGOS. SE CAMBIA EXTINTOR DE 2 KG VENCIDO. CAMBIO DE AMPOLLETA

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
509010	ampolleta 1 cont c/p 12w	1	2143	\$ 2.143	EXISTENCIA	*REPUESTOS
SERVREEXT2	recarga extintor 2 kg	1	4002	\$ 4.002	EXISTENCIA	*ACCESORIOS
MANOOBRA16	serv mano obra tercero	1	60000	\$ 60.000	EXISTENCIA	*MANO OBRA

Total: \$ 66.145

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 66.145
IVA \$ 12.568
TOTAL \$ 78.713