



Orden de Trabajo N° 126692 - WEST CALAMA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JDKH-24** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **1GD0087423**
K.M.S **150.886** **ROJO**
Vin **MR0KA8CDXG1421166**

Fecha OT : 17-08-2021 C.Costo : B2-07-05

Fecha Cierre : 17-08-2021 13:40:47

Detalle del Servicio

UNIDAD INGRESA A MANTENCION, REVISAR AIRE ACONDICIONADO, REVISAR LUZ DERECHA, MUCHO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, REVISAR DEPOSITO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS TAPADO, PORTALON NO ABRE, SE ENVIA A TALLER EXT CACH CON FILTRO DE POLEN Y ACEITE LB5W30.

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	3717	\$ 3.717	EXISTENCIA	*REPUESTOS
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3191	\$ 22.337	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
16520-2	fusible paleta med 10	1	36	\$ 36	EXISTENCIA	*REPUESTOS
509010	ampolleta 1 cont c/p 12w	1	2143	\$ 2.143	EXISTENCIA	*REPUESTOS
MANOOBRA1	serv. mano obra terceros	1	190000	\$ 190.000	EXISTENCIA	*MANO OBRA

Total: \$ 218.233

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 218.233
IVA \$ 41.464
TOTAL \$ 259.697