



Orden de Trabajo N° 131084 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHFX-43** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GDG153553**
K.M.S **32.152** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD7L1514901**

Fecha OT : 28-08-2021 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 28-08-2021 14:06:00

Detalle del Servicio

SE REALIZA MANTENCION POR KM EN TALLER MOVIL / PARQUE LA FLOR- RENAICO / FLOTA VESTAS

Sanitizado / Cambio: Aceite / filtro de aceite / filtro de aire

Revisión de frenos, freno de mano Revisión de luces Revisión de niveles de refrigerante, líquido de frenos, aceite hidráulico

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3225	\$ 22.575	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota kun /	1	2121	\$ 2.121	EXISTENCIA	*REPUESTOS
A1531	filtro aire gun/4runner	1	5509	\$ 5.509	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	3719	\$ 3.719	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP01359	malla cubre luneta	1	24000	\$ 24.000	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 57.924

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 57.924

IVA \$ 11.006

TOTAL \$ 68.930