



Orden de Trabajo N° 126615 - WEST CALAMA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **LVWX-92** Año **2020**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.8 4X4**
Motor **1GDG141965**
K.M.S **52.321** **ROJO**
Vin **8AJKA3CD0L3074350**

Fecha OT : 16-09-2021 C.Costo : B1-04-01

Fecha Cierre : 22-09-2021 17:22:45

Detalle del Servicio

UNIDAD CON RUIDO EN RUEDA DELANTERA IZQUIERDA, SE ENVIA A TALLER EXT CACH PARA REVISION DE FRENOS, CAMBIO DE PASTILLAS Y CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS, CAMBIO EXTINTOR DE 1 KG

FE.2427 COT. 3947 FECHA 16-09-2021 OT CONTACAR 42226

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
497-3	pastilla tailandesa alt	1	15717	\$ 15.717	EXISTENCIA	*REPUESTOS
MANOOBRA16	serv mano obra tercero	1	160000	\$ 160.000	EXISTENCIA	*MANO OBRA
SERVREEXT	recarga extintor 1 kg	1	3009	\$ 3.009	EXISTENCIA	*ACCESORIOS

Total: \$ 178.726

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 178.726
IVA \$ 33.958
TOTAL \$ 212.684