



Orden de Trabajo N° 131964 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **KFJH-79** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X2**
Motor **2GDC275220**
K.M.S **261.409** **BLANCO**
Vin **MR0FB8CD2J0326998**

Fecha OT : 24-09-2021 C.Costo : B2-07-42

Fecha Cierre : 24-09-2021 17:49:13

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 261.403.
CAMBIO DE ACEITE 5W30 8L.
CAMBIO FILTRO ACEITE, AIRE , POLEN.
CAMBIO DE PASTILLAS

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	3271	\$ 26.168	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota kun /	1	2023	\$ 2.023	EXISTENCIA	*REPUESTOS
A1531	filtro aire gun/4runner	1	5555	\$ 5.555	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	3934	\$ 3.934	EXISTENCIA	*REPUESTOS
497-3	pastilla tailandesa alt	1	15716	\$ 15.716	EXISTENCIA	*REPUESTOS
16031-4	ampolleta c/pescado	1	200	\$ 200	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 53.596

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 53.596
IVA \$ 10.183
TOTAL \$ 63.779