



Orden de Trabajo N° 131143 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **GHBG-77** Año **2014**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X2**
Motor **2KDA306835**
K.M.S **199.611** **GRIS**
Vin **MR0ER32G1E6040603**

Fecha OT : 30-09-2021 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 30-09-2021 04:27:48

Detalle del Servicio

Unidad ingresa a taller por Mantenición por kilometraje

Sanitizado / Cambio: Aceite / filtro de aceite / filtro de Polen/ filtro de aire

Revisión de frenos y freno de mano Revisión de luces Revisión de niveles de refrigerante, líquido de frenos, aceite hidráulico

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3271	\$ 22.897	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota kun /	1	2022	\$ 2.022	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	3934	\$ 3.934	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 28.853

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 28.853

IVA \$ 5.482

TOTAL \$ 34.335