



Orden de Trabajo N° 126639 - WEST CALAMA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JVWR-42** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **1G0321406**
K.M.S **119.902** **ROJO**
Vin **MR0KA8CD4J1491589**

Fecha OT : 04-10-2021 C.Costo : B1-04-01

Fecha Cierre : 06-10-2021 17:31:49

Detalle del Servicio

SE ENVIA A TALLER EXT CACH para revsion de frenos (ruido muy intenso al frenar), SE CAMBIAN PASTILLAS Y BALATAS, RECTIFICADO DE DISCOS

FE. 2444 COT.3979 FECHA 04-10-21 OT CONTACAR 42937

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
497-3	pastilla tailandesa alt	1	15219	\$ 15.219	EXISTENCIA	*REPUESTOS
LRACC246	jgo balatas kun	1	14892	\$ 14.892	EXISTENCIA	*REPUESTOS
MANOOBRA16	serv mano obra tercero	1	87000	\$ 87.000	EXISTENCIA	*MANO OBRA

Total: \$ 117.111

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 117.111
IVA \$ 22.251
TOTAL \$ 139.362