



Orden de Trabajo N° 126646 - WEST CALAMA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **KJRK-97** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **1GD4052404**
K.M.S **94.308** **BLANCO**
Vin **MR0KA8CD3H1420537**

Fecha OT : 07-10-2021 C.Costo : B1-07-01

Fecha Cierre : 08-10-2021 11:12:22

Detalle del Servicio

UNIDAD INGRESA A TALLER CALAMA POR PERDIDA DE POTENCIA, TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO, DPF, PROBLEMAS DE EMBRAGUE, SE ENVIA A TALLER EXT CACH PARA REVISION Y REGENERACION

FT. 2439 COT.3987 FECHA 07-10-2021 OT CONTACAR 43043

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
KITTOY400DR	kit embrague gun 2.4/2.8	1	215785	\$ 215.785	EXISTENCIA	*REPUESTOS
MANOOBRA1	serv. mano obra terceros	1	245000	\$ 245.000	EXISTENCIA	*MANO OBRA

Total: \$ 460.785

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 460.785
IVA \$ 87.549
TOTAL \$ 548.334