



Orden de Trabajo N° 131985 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **KFJJ-11** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **DSFGSFSD**
K.M.S **105.125** **ROJO**
Vin **FDGSGSGSDGFDSHSRD**

Fecha OT : 20-10-2021 C.Costo : B1-10-01

Fecha Cierre : 20-10-2021 18:16:09

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 105.125.

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	3300	\$ 26.400	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota kun /	1	1929	\$ 1.929	EXISTENCIA	*REPUESTOS
A1531	filtro aire gun/4runner	1	6042	\$ 6.042	EXISTENCIA	*REPUESTOS
H4	ampolleta halogeno h4	2	1257	\$ 2.514	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 36.885

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 36.885

IVA \$ 7.008

TOTAL \$ 43.893