



Orden de Trabajo N° 131987 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **KFJJ-11** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **DSFGSFSD**
K.M.S **105.283** **ROJO**
Vin **FDGSGSGSDGFDSHSRD**

Fecha OT : 23-10-2021 C.Costo : B1-10-01

Fecha Cierre : 23-10-2021 10:51:02

Detalle del Servicio

CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO Y RECTIFICADO DE DISCOS

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtible</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
497-3	pastilla tailandesa alt	1	16590	\$ 16.590	EXISTENCIA	*REPUESTOS
SERVRECT.	rectificado disco	2	9285	\$ 18.570	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 35.160

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 35.160
IVA \$ 6.680
TOTAL \$ 41.840