



Orden de Trabajo N° 123731 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHFX-24** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GDG153408**
K.M.S **30.498** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD6L1514890**

Fecha OT : 02-11-2021 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 02-11-2021 18:04:36

Detalle del Servicio

CAMBIO ACEITE
FILTROS DE ACEITE Y AIRE
FILTRO POLEN
REVISION DE FRENOS, LUCES

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3302	\$ 23.114	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota kun /	1	2086	\$ 2.086	EXISTENCIA	*REPUESTOS
A1531	filtro aire gun/4runner	1	5949	\$ 5.949	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	3188	\$ 3.188	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 34.337

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 34.337

IVA \$ 6.524

TOTAL \$ 40.861