



Orden de Trabajo N° 131154 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **KPKV-45** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X2**
Motor **2GDC363209**
K.M.S **182.757** **GRIS**
Vin **MR0EB8DDXJ0592151**

Fecha OT : 18-11-2021 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 18-11-2021 13:21:11

Detalle del Servicio

MANTENCION POR KM.
CAMBIO DE FILTROS ACEITE
FILTRO AIRE
FILTRO POLEN

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3387	\$ 23.709	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota kun /	1	2117	\$ 2.117	EXISTENCIA	*REPUESTOS
A1531	filtro aire gun/4runner	1	6323	\$ 6.323	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	3703	\$ 3.703	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 35.852

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 35.852

IVA \$ 6.812

TOTAL \$ 42.664