



Orden de Trabajo N° 132014 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JDKH-22** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **1GD0086727**
K.M.S **114.113** **ROJO ME**
Vin **MR0KA8CD6G1421164**

Fecha OT : 19-11-2021 C.Costo : B1-10-01

Fecha Cierre : 19-11-2021 16:50:02

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 114.113.
CAMBIO DE ACEITE 5W30.
CAMBIO DE FILTROS ACEITE, AIRE Y POLEN.

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	3386	\$ 27.088	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota kun /	1	2117	\$ 2.117	EXISTENCIA	*REPUESTOS
A1531	filtro aire gun/4runner	1	6325	\$ 6.325	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	3705	\$ 3.705	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 39.235

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 39.235

IVA \$ 7.455

TOTAL \$ 46.690