



Orden de Trabajo N° 132611 - WEST CALAMA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JDKH-24** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **1GD0087423**
K.M.S **167.215** **ROJO**
Vin **MR0KA8CDXG1421166**

Fecha OT : 13-12-2021 C.Costo : B2-07-05 Fecha Cierre : 13-12-2021 17:20:50

Detalle del Servicio

UNIDAD INGRESA PARA REVISION DE FRENOS (RUIDO) SE ENVIA A TALLER EXT CACH
CAMBIO DE PASTILLAS, DISCOS DE FRENOS Y BALATAS (PROPORCIONA WEST)

FE.2559 COT. 4118 FECHA 13-12-2021 OT CONTACAR 45339

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
1476N	disco freno tailandes	2	35930	\$ 71.860	EXISTENCIA	*REPUESTOS
497-3	pastilla tailandesa alt	1	21476	\$ 21.476	EXISTENCIA	*REPUESTOS
LRACC246	jgo balatas kun	1	22481	\$ 22.481	EXISTENCIA	*REPUESTOS
MANOOBRA1	serv. mano obra terceros	1	85000	\$ 85.000	EXISTENCIA	*MANO OBRA

Total: \$ 200.817

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 200.817

IVA \$ 38.155

TOTAL \$ 238.972