



Orden de Trabajo N° 131137 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHFW-97** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GDG153267**
K.M.S **42.389** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD7L1514879**

Fecha OT : 30-09-2021 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 30-09-2021 13:20:51

Detalle del Servicio

MANTENCION /CAMBIO DE ACEITE FILTROS DE ACEITE / POLEN / AIRE / LUZ DIA / REJILLAS

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3271	\$ 22.897	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W712/19	filtro aceite toyota kun /	1	2022	\$ 2.022	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	3934	\$ 3.934	EXISTENCIA	*REPUESTOS
A1531	filtro aire gun/4runner	1	5511	\$ 5.511	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP01359	malla cubre luneta	1	24000	\$ 24.000	EXISTENCIA	*REPUESTOS
17001025	luz dia sistema alt toyota	1	11350	\$ 11.350	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 69.714

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 69.714

IVA \$ 13.246

TOTAL \$ 82.960