



Orden de Trabajo N° 131204 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHFX-48** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GDG153202**
K.M.S **39.144** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD8L1514874**

Fecha OT : 27-12-2021 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 27-12-2021 15:50:32

Detalle del Servicio

UNIDAD SE RETIRA DE PRQUE EOLICO LA FLOR / RENAICO POR ALARMAS VARIAS EN PANEL / NO
FUNCIONAN LUCES NI RADIO DE UNIDAD
SE TRASLADA A CONCESIONARIO Y SE DETECTA PROBLEMA CON EL ALIMMETADOR DE GPS EL QUE
PRODUCIA ESTE PROBLEMA

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
MANOOBRA	serv mano obra terceros	1	45303	\$ 45.303	EXISTENCIA	*MANO OBRA

Total: \$ 45.303

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 45.303
IVA \$ 8.608
TOTAL \$ 53.911