



Orden de Trabajo N° 132646 - WEST CALAMA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JVWR-42** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **1G0321406**
K.M.S **129.069** **ROJO**
Vin **MR0KA8CD4J1491589**

Fecha OT : 12-01-2022 C.Costo : B1-04-01

Fecha Cierre : 12-01-2022 17:39:45

Detalle del Servicio

MANTENCION, CAMBIO DE TENSOR DE PUERTA IZQUIERDA, SE ENVIA A TALLER EXT CACH CON TODOS LOS FILTROS Y ACEIET MOTOR Y TENSOR DE PUERTA
PROXIMA MANTENCION A LOS 139.069 KM

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
A1531	filtro aire gun/4runner	1	14958	\$ 14.958	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	12773	\$ 12.773	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP00635	filtro com. toyota gun	1	10274	\$ 10.274	EXISTENCIA	*REPUESTOS
W712/19	filtro aceite toyota kun /	1	4800	\$ 4.800	EXISTENCIA	*REPUESTOS
686100K090	tirante pta gun	1	48296	\$ 48.296	EXISTENCIA	*REPUESTOS
ACC265	baliza led azul	1	25714	\$ 25.714	EXISTENCIA	*ACCESORIOS
MANOOBRA16	serv mano obra tercero	1	45000	\$ 45.000	EXISTENCIA	*MANO OBRA

Total: \$ 161.815

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 161.815
IVA \$ 30.745
TOTAL \$ 192.560