



Orden de Trabajo N° 133331 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **KDTT-76** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **YARIS SEDAN**
Motor **2NR5130773**
K.M.S **98.096** **BLANCO**
Vin **MR2B29F38J1086848**

Fecha OT : 19-01-2022 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 19-01-2022 11:21:31

Detalle del Servicio

CAMBIO TAPA RUEDA

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtible</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
8020-0	abrazadera plastica	8	78	\$ 624	EXISTENCIA	*REPUESTOS
35819-5	tapa rueda yaris	1	22606	\$ 22.606	EXISTENCIA	*ACCESORIOS

Total: \$ 23.230

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 23.230
IVA \$ 4.414
TOTAL \$ 27.644