



Orden de Trabajo N° 132659 - WEST CALAMA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **LHCK-69** Año **2019**
Marca **TOYOTA**
Modelo **RUNNER**
Motor **1GRB870770**
K.M.S **47.243** **BLANCO**
Vin **JTEBU4JR3K5647091**

Fecha OT : 27-01-2022 C.Costo : B1-04-01

Fecha Cierre : 27-01-2022 13:07:30

Detalle del Servicio

UNIDAD LLEGA CON SINIESTRO LADO IZQUIERDO TRASERO,DAÑOS EN TAPA DE COMBUSTIBLE (ABOLLADA) /CHASIS DEL VEHICULO ABOLLADO/
GUARDAFANGO IZQ.TRASERO QUEBRADO Y RASPADO SIN PINTURA, ENVIADA A TALLER EXT CASA DE LA ALARAMA PARA REPARACION DE DYP

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
MANOOBRAPINT	serv dyp calama	1	200000	\$ 200.000	EXISTENCIA	*DESABOLLAD

Total: \$ 200.000

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 200.000
IVA \$ 38.000
TOTAL \$ 238.000